

BROCK SKS 1008 – kuchyňská váha

Základní charakteristika

- ✓ Vysoce přesný senzor
- ✓ Hmotnostní rozsah 1-5000g
- ✓ Vážení po 1g stupních
- ✓ LCD displej s bílými číslicemi a modrým pozadím
- ✓ Automatické sledování nulového bodu
- ✓ Automatické vypnutí
- ✓ Indikace přetížení
- ✓ Přepínač pro převod jednotek (g/kg/lb/oz/ml/tekutá unce)


Napájení

Tento produkt má ekologický design s ultra nízkou spotřebou energie. Váhu napájejí 2 mikrotužkové AAA baterie, které jsou součástí dodávky



Spuštění

1. Položte na váhu prázdnou misku, pokud chcete vážit v misce.
2. Stisknutím tlačítka ON zapnete váhu.
3. Před vynulováním displeje nelze provádět žádné zatížení ani vážení.



Převod jednotek

Tento produkt je navržen s více jednotkami, které lze vzájemně převádět stisknutím tlačítka UNIT.



Ruční a automatické vypnutí

Přidržením tlačítka ON/OFF váhu vypnete. Pokud není váha používána, sama se vypne cca po 60 sekundách nečinnosti.



Funkce tára (vážení obsahu nádoby)

1. Když se na displeji zobrazí „0“, položte nádobku na povrch váhy.
2. Poté, co se na displeji zobrazí hmotnost nádoby, stiskněte tlačítko ZERO, hmotnost nádoby se vymaže. Na obrazovce se zobrazí „0“.
3. Vložte jídlo do nádoby, na displeji se zobrazí hmotnost obsahu nádoby.





Přetížení váhy

Když se během vážení objeví na displeji toto hlášení, znamená to, že aktuální zatížení překračuje maximální kapacitu váhy (5kg). Předmět prosím ihned sundejte, aby nedošlo k poškození váhy.



Upozornění na nízké napětí

Když jsou baterie téměř vybité, na monitoru se zobrazí toto hlášení. Ihned vyměňte baterie.

Kalibrace:

1. Když je vážící pocha čistá a váha je vypnutá, stiskněte a podržte tlačítka ZERO & UNIT a poté stiskněte tlačítko ON/OFF.
2. Na displeji se zobrazí CAL, poté můžete uvolnit tlačítka ZERO & UNIT.
3. Mezitím se na displeji objeví hodnota interního kódu. Poté stiskněte tlačítko UNIT a na displeji se zobrazí 5000g, poté bude blikat 5000g.
4. Při blikajícím displeji položte na vážící plochu předmět, který váží 5000g.
5. Displej jednou zabliká PASS, pak se zobrazí hmotnost umístěného objektu, což znamená, že je váha připravena k použití.

POZNÁMKA

1. Neponořujte výrobek do vody ani jej nečistěte korozivními chemikáliemi.
2. Jakmile je jakákoliv část těla váhy potřísněna olejem, kořeněnými přísadami, octem nebo jinými reaktivními látkami, okamžitě ji vyčistěte.
3. Při vážení: Položte váhu na tvrdý rovný povrch. Při používání ji nepokládejte na koberec nebo měkký materiál, vážení pak nebude přesné.
4. Před prvním použitím sejměte z povrchu váhy ochrannou fólii.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strase 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at